

**102 TER RUE LAZARE CARNOT ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5 62790 LEFOREST** 

09 64 24 29 02 06 47 81 30 06

contact@vacom-db.fr

# **AGRI PROTEC**

AGENT de PROTECTION et de GLISSE - ANTI-ADHÉRENT pour CARTER de TONDEUSES à GAZON. MATÉRIEL AGRICOLE, ENGINS de TP

Facilite la glisse de l'herbe et de la terre

Réduit les risques d'oxydation

Prolonge la durée de vie des matériels

Permet un nettoyage plus rapide et un meilleur entretien des matériels

# PROPRIÉTÉS PRINCIPALES/ACTIONS

Agent de protection et de glissement pour les surfaces métalliques et plastiques.

Forme un film barrière :

Facilite le glissement et l'évacuation.

Réduit les risques d'oxydation et de corrosion des métaux. Evite l'accrochage des résidus de tonte ou de culture, liqueurs phytopharmaceutiques, terre et boue.

Protège les capots, carrosseries, carters ou jupes de protection, cuve de transport.

# CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique Masse volumique Réaction chimique Point d'éclair GAZ propulseur

- : Liquide : 820 g/l +/- 20 g/l
- : Neutre
- 42°C afnor coupe fermée : Hydrocarboné autorisé

## **MODES ET DOSES D'EMPLOI**

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Sur tondeuse neuve, pulvériser généreusement avant la première utilisation sur toutes les parties en contact avec l'herbe coupée. Sur tondeuse ayant déjà servi, nettoyer soigneusement et complètement par brossage lavage, les surfaces à protéger. Attendre le séchage complet puis pulvériser uniformément sur toutes les parties entrant en contact avec la tonte. Renouveler périodiquement l'application et notamment avant l'hivernage des matériels.

## **COMPOSITION**

Préparation à base d'une association de fluides anti-adhérent - PTFE

#### RECOMMANDATIONS





H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H336 Peut provoquer somnolence ou

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles.

de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source

d'ignition.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Renferme HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement.

Ne pas fumer.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée.

Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.

Bien ventiler après usage

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

UFI: 6E32-806D-F00X-7YKD

## **NORMES**

ISO 9001

Élaboré en laboratoire à système qualité certifié ISO 9001 ISO 14001 Élaboré en laboratoire à système qualité certifié ISO 14001







