



102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02

vacom-db@outlook.fr

GALVA MAT

GALVANISATION À FROID FINITION ZINC MAT
À SECHAGE RAPIDE

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES/ACTIONS

Non miscible à l'eau. Peinture de **protection anticorrosion** du type mono composant utilisable sur acier, métaux ferreux, aciers galvanisés. Très **bonne adhérence** sur surfaces métalliques et galvanisées convenablement préparées, propres, sèches, non grasses, non poussiéreuses. Par la présence de zinc métal, apporte un **effet de passivation** de la surface métallique et un **film de protection** cathodique. Permet, après séchage complet, d'obtenir une **excellente durabilité et flexibilité**.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Veiller à une préparation de surface correcte : dépolir, brosser pour retirer les parties non adhérentes, dégraisser si nécessaire. Appliquer sur support propre et sec. Bien agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille. Utilisation tête en haut uniquement. Effectuer une pulvérisation d'une couche fine d'accrochage à 20/25 cm de la surface en maintenant une pression constante, attendre quelques minutes puis terminer par 2 couches croisées. Attendre 10 à 20 minutes selon température ambiante avant de toucher le support peint. Après utilisation purger l'aérosol tête en bas, ceci afin d'éviter l'obstruction de la valve et du bouton poussoir. Afin d'obtenir une pulvérisation correcte il est souhaitable que la température du boîtier se situe à + 10°C. En période hivernale, placer l'aérosol dans une ambiance tempérée afin d'éviter en dessous de 5 °c des difficultés d'application. *Nota : Après séchage à l'air, protection anticorrosion temporaire. La protection complète n'est obtenue que lorsque l'objet a été placé à température de service. (l'élévation de température (100 °C suffisent) de la pièce peinte permet donc d'optimiser la protection anticorrosion). Transport et montage peuvent donc être effectués sans durcissement intermédiaire.*

- ✓ Séchage rapide, remplace la galvanisation à chaud
- ✓ Bonne résistance du film peint à la chaleur jusqu'à +650°C
- ✓ Bonne résistance du film peint aux agressions ambiantes, solutions acides ou alcalines dilués, huiles, graisses

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État physique	Masse volumique	Réaction chimique	Point d'éclair	Odeur	Couleur	Teneur en COV	Gaz propulseur		
								: Liquide visqueux	
								: 920 +/- 20g/l	
								: Neutre	
								: inf 21°C afnor	
								: Caractéristique	
								: Zinc MAT	
								: 80,3% en masse	
								: Hydrocarboné	

COMPOSITION

Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'agent anticorrosion protecteur poudre de zinc

RECOMMANDATIONS

DANGER

H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P305 + P351 + P338 **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/ 122°F.

Contient de l'ACETONE et 80,3 % de COV. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas laisser à la portée des enfants. En cas d'application dans une atmosphère confinée porter un masque approprié ou assurer une ventilation suffisante. **Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés, notamment des**

surfaces sensibles, matières plastiques, peintures insuffisamment réticulées.

UFI : V0422-NOUE-V00H-9UUE

UTILISATIONS RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS

